



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY** HK/W/0981/01/2015  
**HYGIENIC CERTIFICATE** ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Rura laminowana za pomocą kompozytów poliestrowo-szklanych**

Zawierający / containing: laminat poliestrowo-szklany

Przeznaczony do / destined: stosowania jako zewnętrzna osłona izolacji antykorozyjnej rur stalowych do przesyłania wody, gazu na odcinakach rurociągów budowlanych metodą przewiertów i przecisków kierunkowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń



Wytwórca / producer:

PROMA Sp. z o.o.  
47-120 Zawadzkie  
ul. Lubliniecka 10

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PROMA Sp. z o.o.  
47-1200 Zawadzkie  
ul. Lubliniecka 10

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-10-07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-10-07 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 27 października 2015

The date of issue of the certificate: 27th October 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły